















-  Eoliennes en projet
-  perimetre 1 km Housen
-  Colluvions et Alluvions
-  Sols limono et argilo-caillouteux à charge de galets quartzitiques, non gleyifiés à modérément gleyifiés, a horizon B structural ou textural
-  Sols limono-caillouteux à charge argilo-schisto-gréseuse, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B structural
-  Sols limono-caillouteux à charge schisteuse, non gleyifiés, à horizon B structural
-  Sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse alterée, non gleyifiés, à horizon B structural
-  Sols limono-caillouteux a charge schisto-gréseuse, non gleyifiés, à horizon B structural
-  Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse, non gleyifiés, à horizon B structural
-  Sols limono-caillouteux aa charge schisto-phylladeuse, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B structural
-  Zone bâtie, Zone urbaine
-  Zones de suintement



## Projet éolien Housen

<b>Thème :</b>		Carte des sols
<b>Carte Nr. :</b>	D	<b>Date :</b> Juin 2023
<b>Echelle :</b>		1:30 000
<b>Source(s) :</b>		Extraits des cartes topographiques (Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché du Luxembourg, 2021)
<b>Demandeur :</b>		 <p>11 rue Principale L-6557 Dickweiler +352 2674313610 <a href="mailto:info@emca.lu">info@emca.lu</a></p>

