
BB DISTRILUX
Ordre de travail
incluant une tâche de contrôle qualité
Opé. Qual.
Opé. Prod.
Prélever l'échantillon
MO R5.01
Prélèvement échantillon
Opé. Qual.
Prise en charge de l'échantillon
Fiche contrôle Qualité
Opé. Qual.
Mesurer les paramètre phisico-chimique de l'échantillon:
1. pH , température et conductivité
2. Salinité
3. Concentration en chlore total
MO R2.01
Multiparamètre HI5521
MO R2.02
Réfractomètre
MO R2.03
Photomètre
Fiche contrôle Qualité
Opé. Qual.
Comparer les mesures avec les valeurs cibles
ok?
Non
Oui
Demande échantillon de contrôle ?
Oui
Non
Opé. Qual.
Informer le Responsable technique
Opé. Qual.
Elimination des déchets
PR-ORG-1 - Gestion des déchets
FIN
Resp. Technique
Prise en charge de du lot de production défectueux
Procédure de prise en charge d'un lot de production décfectueux
Opé. Qual.
Archiver la fiche de contrôle Qalité
Opé. Qual.
Compléter l'Ordre de Travail et valider l'étape contrôle qualité
Opé. Qual.
Elimination des déchets
PR-ORG-1 - Gestion des déchets
FIN