Flutmulde
Primärsukzession
Ablagerungen
Ablagerungen
Syre
DN150 PVC
-99,24 - DN150 PVC I= 4,33 ‰
-79,71- DN500 Sb I= 4,14 ‰
-71,47- DN500 Sb I=2,10%
-37,07- DN500 Sb I=1,06‰
-41,49 - DN400 Sb I= 9,40 ‰
-45,03 - DN600 Sb I= 2,76 ‰
-84,84- DN500 Sb I= 2,50 ‰
-26,84- DN300 B
I= 1,49 ‰
-19,98- DN300 B
I= 20,52 ‰
-36,32- DN300 B
I= 27,53 ‰
-80,03-
DN500 Sb
I= 3,25 ‰
-25,53- DN300 B
I= 4,70 ‰
-18,72- DN300 B
I= 10,68 ‰
-32,20- DN300 Sb I= 8,21 ‰
-41,15- DN200 Stz I= 37,18 ‰
-40,06- DN200 B I= 39,69 ‰
-37,27- DN200 Stz I= 34,61 ‰
-37,58- DN200 B I= 34,59 ‰
-43,29- DN200 Stz I= 33,73 ‰
-38,62- DN200 Stz I= 10,62 ‰
-37,34- DN200 Stz I= 18,48 ‰
-37,53- DN300 B I= 18,39 ‰
-38,49- DN300 Sb I= 10,65 ‰
-35,14- DN300 Sb I= 7,88 ‰
-17,75- DN200B
I= 15,18 ‰
-32,20
DN150 Sb
I= 92,81 ‰
-13,86-
DN400 Sb
I= 15,873 ‰
-14,08-
DN400 Sb
I= 45,45‰
-3,84-
DN400 Sb
I= 57,29 ‰
ca.-16,00-
DN400 Sb
ID=60,40‰
ca.-51,20-DN300 B a.d I=10,16%
6852-250
DO 214,18
S 211,90
6868-251
DO 214,06
S 211,51
6868-252
DO 213,82
S 211,29
6868-263
DO 213,34
S1 211,13
S2 210,34
S3 209,39
6852-585
DO 210,50
S fehlt
6852-583
DO 210,18
S1 207,86
S2 207,79
6868-289
Muldeneinlauf
DO 212,75
S1 212,27
S2 212,25
6852-335
Einlauf
S 211,13
6852-291
DO 210,84
S1 207,04
S2 207,05
6852-288
DO 210,48
S1 206,82
S2 204,68
6852-292
DO 210,45
S1 207,30
S2 207,28
6852-289
DO 210,96
S1 209,08 DN125 PVC
S2 208,78 DN200 Stz
S3 208,51 DN200 Stz
S4 204,96
S5 204,72
6852-287
DO 210,25
S1 208,77 DN150 Stz
S2 207,49 DN150 Stz
S3 204,35
S4 204,35
6852-285
DO 209,43
S1 207,90 DN200 Stz
S2 207,81 DN200 Stz
S3 204,20
S4 204,20
6852-296
DO 211,14
S1 210,07
S2 208,26
6852-290
DO 211,04
S1 210,46 DN100 PVC
S2 208,22
S3 207,90
6852-294
DO 211,37
S1 210,07 DN150 Stz
S2 209,00
S3 208,96
6852-586
DO 211,24
S 204,96
6852-332
DO 209,99
S 205,13
6852-571
DO 209,44
S1 208,16 DN150 Stz
S2 208,05 DN150 Stz
S3 206,78
S4 206,76
6852-286
DO 209,18
S1 206,72
S2 206,66
S3 206,13
S4 206,10
6852-307
DO 209,27
S 206,92
6852-333
Auslauf
S 205,90
6852-326
DO 208,15
S1 206,13 DN300 B
S2 206,11
S3 206,10
6852-325
DO 209,13
S1 207,30
S2 207,27
6852-324
DO 209,15
S 207,70
6852-323
DO 209,92
S1 208,60
S2 208,59
6852-322
6852-315
DO 213,56
S1 211,85
S2 211,84 DN150 Stz
S3 211,81
6852-314
DO 213,56
S 212,20
6852-313
DO 214,06
S1 212,30
S2 212,26
6852-312
DO 214,07
S 212,61
Steinschüttung zur Böschungsstabilisierung
Gesamtblockenbreiten in NW-Rinne ca. 43 cm. Lücken in Flachschüttung verwendet aufgestellte, kleine große Lücke von > 40 cm in jeder Reihe, oberhalb des größeren Reckenwalzschotts angeordnen.
Seitlicher Riegel Gleiterscheine im Untergrund zur Abdichtung in Mäanderform eingebunden. Einbindung bis max. 20 cm unter Sohle.
Dichtwerk:
Packlage aus Felsgestein 0.80 - 0.60 m, in Vertrund gesetzt
Verfüllung der Zwischenräume der Packlage mit Schlackeschutt
Packlage zum Rand hin ansteigend
Riegelsteine im seitlichen Bereich Blocksteine 1.10 - 1.30 m
Seitliche Riegelsteinen und Packlage zur Stabilisierung in Böschung eingebunden. Im Wurzelbereich bestehendes Gehölz unterbrechen.
Umlegung vom Schmutzwasser
Riegelsteine in NW-Rinne Blocksteine 1.30 - 1.50 m.
Kolkbecken
Packlage aus gebrochenen Blocksteinen 0.60 - 0.80 m
Gestaltung des Baches
Blocksteine 1.10-1.30 m, zur Sicherung Kolkende, liegend in Sohle eingebunden.
Kleinteil- Kiesbank Sand- und Mäandersicherung überschüttet
Handbeteilsicherung aus Felsgestein 0.60-0.80 m, in Sohle eingebunden.
Rückbau Wehreraustauf
Kaiserstuhl
Sohle anpassen (Gleichmäßiger Fluß verfüllen) Längssteine plus Trapezschwellung
Kurzpreel
Leuchtengang Gartenweg
Kaiserstuhl
Kaiserstuhl
Kaiserstuhl



Oct 16 2019 15:29

2D View (1)

BlueKenue64 V3.3 CHC/NRC (c) 1998-2012