


### Legende


- Quellfassung
  - Brunnen
  - Grundwassermessstelle
  - Kluftrose
  - Profilinie
  - Bach
  - Zeitweise wasserführender Bach
  - Störung
  - vermutete Störung
- Geologie**
- Blättermergel, Im2
  - Ockerkalk, Im1
  - Fossilarme Tone, li4
  - Kalke und Mergel von Strassen, li3
  - Luxemburger Sandstein, li2
  - Psilonotenschichten, li1

a	GBE	26/03/2015	CSC	Ergänzung Bohrungen Schaedhaff	
INDICE	DESSINE	DATE	CONTROLE	MODIFICATION	

M. OUVRAGE :



GEMEINDE  
WEILER-LA-TOUR



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures  
Administration de la gestion de l'eau

PROJET : Trinkwasserschutzzone Quelle Trudlerbour

OBJET : Geologische Karte

Dessiné par: GBE  
Date : 04/06/2014

Contrôlé par: CSC  
Date : 04/06/2014

Responsable:MUR  
Date : 04/06/2014

Echelle:  
1:12'500

N° DU PLAN:  
101089-1/104-a