Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2515 / 9541

Légende:

SPC

- Autre
- Décharge
- Remblai
- Réservoir à Mazout

SCA

- En cours d'assainissement
- Nécessitant une intervention
- Restriction
- Sans restriction

- site recherche
- Communes

Remarque:

La (les) parcelle(s) n'est (ne sont pas) inventoriée(s) dans le cadastre des sites potentiellement contaminés.

Le CASIPO reprend uniquement les informations qui ont été acquises par, ou mises à disponibilité à l'Administration de l'environnement. Le fait qu'un site n'est pas inscrit dans le cadastre ne constitue pas une garantie que ce site est exempt de toute pollution. En cas de doute ou en cas d'indication(s) d'une pollution, veuillez-vous adresser à un organisme agréé du point de compétence « E5 Études d'impact dans le domaine de la protection du sol; sous-sol et/ou eaux souterraines » dans le domaine de l'environnement humain.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2515 / 10841

Légende:

SPC	SCA	
Autre	En cours d'assainissement	
Décharge	Nécessitant une intervention	
Remblai	Restriction	site recherche
Réservoir à Mazout	Sans restriction	Communes

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l 'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l 'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- **sans restriction**: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- **à restriction**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- **nécessitant une intervention**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- **en cours d'assainissement**: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Sites potentiellement contaminés concernés

(2): SPC/15/1213/AV1

Surface	SPC/15/1213/AV1
Adresse	rue de la Briquetterie Z.I. Krakelshaff Bettembourg
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/16/0008
Surface (ha)	0.07
Description	Centrale de cogénération
Dossiers SSC	SC/XX/1764
Dossiers DEC	-
Historique	inconnu - inconnu: None
Commentaire	2015 Projet Centrale de cogénération Contamination HC découverte lors de sondages géotechniques 27.08.2015 Plan de travail - Eneco 03.11.2015 Rapport d'investigation - Eneco pollution ponctuelle HAP > oSW3

(3): SPC/00/0022/AV2

Surface	SPC/00/0022/AV2
Adresse	SCHELEKERBIERG RUE DE LA BRIQUETTERIE L-3235 BETTEMBOURG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	2.13
Description	Briquetterie
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	-
Historique	1898 - 1969: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2)
Commentaire	Extension Z.I. Krackelshaff (parcelles A, B et C: 2515/9701, 2515/9702, 2515/9725) 04.07.2014 Plan de travail - Luxcontrol 22.05.2015 Rapport final - Luxcontrol Contamination ponctuelle en HC au sondage S8 (0.8-1.7m)

(4): SPC/00/0476/VER

Surface	SPC/00/0476/VER
Adresse	RUE DE LA BRIQUETTERIE L-3235 BETTEMBOURG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/15/2369
Surface (ha)	14.59
Description	Carrière
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	-

Historique	1936 - 1964: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2)
Commentaire	Extension Z.I. Krackelshaff (parcelles 2515/9701, 2515/9702, 2515/9725) 04.07.2014 Plan de travail - Luxcontrol 22.05.2015 Rapport final - Luxcontrol

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/15/2369

Adresse	RUE DE LA BRIQUETTERIE L-3235 BETTEMBOURG
Type	Restriction
Site(s) lié(s)	SPC/00/0476/VER
Surface (ha)	6.48
Description	Carrière
Niveau ass.	Niveau 3
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	-
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	-
Commentaire	Extension Z.I. Krackelshaff (parcelles A, B et C: 2515/9701, 2515/9702, 2515/9725) 04.07.2014 Plan de travail - Luxcontrol 22.05.2015 Rapport final - Luxcontrol Contamination ponctuelle en HC au sondage S8 (0.8-1.7m)

(1): SCA/16/0008

Adresse	rue de la Briquetterie Z.I. Krakelshaff Bettembourg
Type	Restriction
Site(s) lié(s)	SPC/15/1213/AV1
Surface (ha)	0.07
Description	Centrale de cogénération
Niveau ass.	-
Méthode	-
Contamination résiduelle	-
Dossiers SSC	SC/XX/1764
Dossiers DEC	-
Commentaire	2015 Projet Centrale de cogénération Contamination HC découverte lors de sondages géotechniques 27.08.2015 Plan de travail - Eneco 03.11.2015 Rapport d'investigation - Eneco pollution ponctuelle HAP > oSW3

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2515 / 10437

Légende:

SPC

- Autre
- Décharge
- Remblai
- Réservoir à Mazout

SCA

- En cours d'assainissement
- Nécessitant une intervention
- Restriction
- Sans restriction
- site recherche
- Communes

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l 'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l 'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- **sans restriction**: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- **à restriction**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- **nécessitant une intervention**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- **en cours d'assainissement**: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Sites potentiellement contaminés concernés

(1): SPC/13/0297/VER

Surface	SPC/13/0297/VER
Adresse	MONTEE DU KRACKELSHAFF BETTEMBOURG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/13/2457
Surface (ha)	1.08
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	3B/13/0012
Historique	inconnu - inconnu: 14-Remblai inconnu - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	-

(2): SPC/00/0235/RBL

Surface	SPC/00/0235/RBL
Adresse	KRAKELSHAFF
Type	Remblai
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.13
Description	Remblai
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	inconnu - inconnu: 14-Remblai
Commentaire	-

(3): SPC/17/0095/VER

Surface	SPC/17/0095/VER
Adresse	6, RUE GRAHAM BELL L-3235 BETTEMBOURG
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.78
Description	Réservoirs à mazout
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	1/13/0266
Historique	2013 - inconnu: 5-Réservoir souterrain dhydrocarbures 2013 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 2013 - inconnu: 6-Réservoir aérien dhydrocarbures 2013 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	- souterrain: 4 x 30.000 l (système de détection de fuites??) - aérien: 16 x 2.500 l double paroi pour groupe de secours

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/13/2457

Adresse	MONTEE DU KRACKELSHAFF BETTEMBOURG
Type	Restriction
Site(s) lié(s)	SPC/13/0297/VER
Surface (ha)	1.26
Description	Dépôt -> Projet Datacenter
Niveau ass.	Niveau 3
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	-
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	3B/13/0012
Commentaire	13.05.2013 Plan de travail - Luxcontrol 13.06.2013 Rapport d'invest. interméd. - Luxcontrol 28.06.2013 Rapport final d'investigation - Luxcontrol HAP + HC > OSW3 aux sondages S3, S7 et lisier, ca 600 m3 à excaver 30.01.2014 Certification - Vinçotte assaini oSW3 22.05.2015 Rapport final - Luxcontrol

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2515 / 10438

Légende:

SPC

- Autre
- Décharge
- Remblai
- Réservoir à Mazout

SCA

- En cours d'assainissement
- Nécessitant une intervention
- Restriction
- Sans restriction

- site recherche
- Communes

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l 'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l 'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- **sans restriction**: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- **à restriction**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- **nécessitant une intervention**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- **en cours d'assainissement**: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Sites potentiellement contaminés concernés

(1): SPC/13/0297/VER

Surface	SPC/13/0297/VER
Adresse	MONTEE DU KRACKELSHAFF BETTEMBOURG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/13/2457
Surface (ha)	1.08
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	3B/13/0012
Historique	inconnu - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon inconnu - inconnu: 14-Remblai
Commentaire	-

(2): SPC/00/0235/RBL

Surface	SPC/00/0235/RBL
Adresse	KRAKELSHAFF
Type	Remblai
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.13
Description	Remblai
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	inconnu - inconnu: 14-Remblai
Commentaire	-

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/13/2457

Adresse	MONTEE DU KRACKELSHAFF BETTEMBOURG
Type	Restriction
Site(s) lié(s)	SPC/13/0297/VER
Surface (ha)	1.26
Description	Dépôt -> Projet Datacenter
Niveau ass.	Niveau 3
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	-
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	3B/13/0012
Commentaire	13.05.2013 Plan de travail - Luxcontrol 13.06.2013 Rapport d'invest. interméd. - Luxcontrol 28.06.2013 Rapport final d'investigation - Luxcontrol HAP + HC > OSW3 aux sondages S3, S7 et lisier, ca 600 m3 à excaver 30.01.2014 Certification - Vinçotte assaini oSW3 22.05.2015 Rapport final - Luxcontrol

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2515 / 10115

Légende:

SPC	SCA	
Autre	En cours d'assainissement	
Décharge	Nécessitant une intervention	
Remblai	Restriction	site recherche
Réservoir à Mazout	Sans restriction	Communes

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l 'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l 'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- **sans restriction**: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- **à restriction**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- **nécessitant une intervention**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- **en cours d'assainissement**: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Sites potentiellement contaminés concernés

(0): SPC/13/0297/VER

Surface	SPC/13/0297/VER
Adresse	MONTEE DU KRACKELSHAFF BETTEMBOURG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/13/2457
Surface (ha)	1.08
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/1164
Dossiers DEC	3B/13/0012
Historique	inconnu - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon inconnu - inconnu: 14-Remblai
Commentaire	-

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2529 / 8437

Légende:

SPC

- Autre
- Décharge
- Remblai
- Réservoir à Mazout

SCA

- En cours d'assainissement
- Nécessitant une intervention
- Restriction
- Sans restriction

- site recherche
- Communes

Remarque:

La (les) parcelle(s) n'est (ne sont pas) inventoriée(s) dans le cadastre des sites potentiellement contaminés.

Le CASIPO reprend uniquement les informations qui ont été acquises par, ou mises à disponibilité à l'Administration de l'environnement. Le fait qu'un site n'est pas inscrit dans le cadastre ne constitue pas une garantie que ce site est exempt de toute pollution. En cas de doute ou en cas d'indication(s) d'une pollution, veuillez-vous adresser à un organisme agréé du point de compétence « E5 Études d'impact dans le domaine de la protection du sol; sous-sol et/ou eaux souterraines » dans le domaine de l'environnement humain.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu

Parcelle recherchée

Bettembourg, Bettembourg(A), 2656 / 8442

Légende:

SPC

- Autre
- Décharge
- Remblai
- Réservoir à Mazout

SCA

- En cours d'assainissement
- Nécessitant une intervention
- Restriction
- Sans restriction

- site recherche
- Communes

Remarque:

La (les) parcelle(s) n'est (ne sont pas) inventoriée(s) dans le cadastre des sites potentiellement contaminés.

Le CASIPO reprend uniquement les informations qui ont été acquises par, ou mises à disponibilité à l'Administration de l'environnement. Le fait qu'un site n'est pas inscrit dans le cadastre ne constitue pas une garantie que ce site est exempt de toute pollution. En cas de doute ou en cas d'indication(s) d'une pollution, veuillez-vous adresser à un organisme agréé du point de compétence « E5 Études d'impact dans le domaine de la protection du sol; sous-sol et/ou eaux souterraines » dans le domaine de l'environnement humain.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu