

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Walferdange, Helmsange(A), 98 / 2992









Légende:

SPC

-  Autre
-  Décharge
-  Remblai
-  Réservoir à Mazout

SCA

-  En cours d'assainissement
 -  Nécessitant une intervention
 -  Restriction
 -  Sans restriction
-  site recherche
-  Communes

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- **sans restriction**: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- **à restriction**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- **nécessitant une intervention**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- **en cours d'assainissement**: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(2): SPC/05/0406/VER

Surface	SPC/05/0406/VER
Adresse	RUE DE L'INDUSTRIE L-7231 HELMSANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.47
Description	Dépôt
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	1975 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	-

(3): SPC/05/1296/VER

Surface	SPC/05/1296/VER
Adresse	RUE JEAN MERCATORIS L-7237 HELMSANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/05/0071
Surface (ha)	0.72
Description	Fabrique
Dossiers SSC	SC/XX/0138 SC/XX/0137
Dossiers DEC	1/95/0092
Historique	1974 - 1998: 10-Transformateurs 1974 - inconnu: 28-Autres Industries
Commentaire	- Trafo avec PCB: changement de l'huile, 2.échantillon: 20 mg/kg PCB

(4): SPC/05/1375/VER

Surface	SPC/05/1375/VER
Adresse	15, RUE DE LA GARE L-7228 HELMSANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/05/0094
Surface (ha)	0.27
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/0138
Dossiers DEC	1/05/0167 1/07/0119
Historique	1958 - 1974: 28-Autres Industries 1975 - 1980: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1912 - 1941: 32-Atelier métallique (>100m2) 1912 - 1958: 32-Atelier métallique (>100m2) inconnu - inconnu: 8-Station-service et pompe pétrolière
Commentaire	- station service: pas d'informations sur réservoirs

(5): SPC/05/1628/VER

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Surface	SPC/05/1628/VER
Adresse	15, RUE DE LA GARE L-7228 HELMSANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/05/0094
Surface (ha)	0.15
Description	Fabrique
Dossiers SSC	SC/XX/0138
Dossiers DEC	1/95/0092 1/15/0167 1/07/0119
Historique	1958 - 1974: 28-Autres Industries 1912 - 1958: 32-Atelier métallique (>100m2) 1975 - 1980: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1912 - 1941: 32-Atelier métallique (>100m2) inconnu - inconnu: 6-Réservoir aérien d'hydrocarbures
Commentaire	- réservoir aérien: pas d'informations

(6): SPC/20/0202/VER

Surface	SPC/20/0202/VER
Adresse	15, RUE DE LA GARE L-7228 HELMSANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.44
Description	Entrepreneur
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	1984 - 1995: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2)
Commentaire	-

(7): SPC/05/1175/VER

Surface	SPC/05/1175/VER
Adresse	RUE DE L'INDUSTRIE L-7231 HELMSANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.13
Description	Fabrique
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	1975 - inconnu: 8-Station-service et pompe pétrolière
Commentaire	-

(8): SPC/05/0058/AV2

Surface	SPC/05/0058/AV2
Adresse	RUE MERCATORIS L-7246 HELMSANGE
Type	Autre

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.17
Description	Atelier
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	2005 - inconnu: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus
Commentaire	-

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/05/0071

Adresse	RUE JEAN MERCATORIS L-7237 HELMSANGE
Type	Restriction
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.72
Description	Fabrique
Niveau ass.	-
Méthode	-
Contamination résiduelle	-
Dossiers SSC	SC/XX/0138 SC/XX/0137
Dossiers DEC	1/95/0092
Commentaire	-

(1): SCA/05/0094

Adresse	15, RUE DE LA GARE L-7228 HELMSANGE
Type	Restriction
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.36
Description	Fabrique + Dépôt
Niveau ass.	Niveau 1
Méthode	Excavation traitement sur site
Contamination résiduelle	Oui
Dossiers SSC	SC/XX/0138
Dossiers DEC	1/95/0092 1/05/0167 1/07/0119 1/05/0167 1/07/0119
Commentaire	- Reste contamination limite terrain sud, direction mur CFL et limite nord - Sécurisation de la contamination restante

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aevev.etat.lu