

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Strassen, Bois(B), 640 / 2105

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués



Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Légende:

SPC



Autre



Décharge



Remblai



Réservoir à Mazout

SCA



En cours d'assainissement



Nécessitant une intervention



Restriction



Sans restriction



site recherche



Communes

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- à restriction: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- nécessitant une intervention: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- en cours d'assainissement: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés pouvant avoir une influence sur la parcelle

(1): SPC/02/0965/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/02/0965/VER
Adresse	252, RTE. D'ARLON L-8010 STRASSEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/23/0024
Surface (ha)	0.46
Description	Dépôt
Dossiers SSC	P0203 (1983)
Historique	inconnu - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 2002 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	Incinération de déchets (1983)

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/23/0024

Attribut	Valeur
Surface	SCA/23/0024
Adresse	252, RTE. D'ARLON L-8010 STRASSEN
Type	Sans restriction
Surface (ha)	0.2
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/19/0032\ © nP0203 (1983)
Niveau ass.	Niveau 1
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Aucune
Commentaire	Incinération de déchets (1983) - 01/02/2023: rapport documentant travaux démolition avec retrait de deux réservoirs souterrains de gasoil et état des lieux (fouilles sont propres) (Solétude)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu