


Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Mamer, Capellen(E), 255 / 806









Légende:

SPC

-  Autre
-  Décharge
-  Remblai
-  Réservoir à Mazout

SCA

-  En cours d'assainissement
 -  Nécessitant une intervention
 -  Restriction
 -  Sans restriction
-  site recherche
-  Communes

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- à restriction: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- nécessitant une intervention: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- en cours d'assainissement: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(1): SPC/18/0099/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0099/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.05
Description	Atelier de serrurerie
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	1950 - 1969: 32-Atelier métallique (>100m2)
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO);

(2): SPC/18/0094/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0094/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.01
Description	Atelier d'entretien pour véhicules lourds de l'armée
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): bâtiment démoli entre 2013 et 2017; selon photo. 1967: présence d'une fosse

(3): SPC/18/0090/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0090/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.02
Description	Station-service
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 8-Station-service et

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	pompe pétrolière
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): station-service hors service (en 2018); selon étude géophysique, présence probable d'une cuve enterrée;

(4): SPC/18/0096/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0096/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.08
Description	atelier de maintenance
Dossiers DEC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): taches d'hydrocarbures visibles au niveau des sols de surface;

(5): SPC/18/0092/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0092/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.01
Description	Réservoirs à mazout
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 5-Réservoir souterrain d'hydrocarbures
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): volume et contenu pas connus; remplis au sable

(6): SPC/18/0127/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0127/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.01
Description	réservoir aérien (enlevé)

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 6-Réservoir aérien d'hydrocarbures
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO); - 10/12/2018: rapport final investigation (ENECO): pollution en Hct;

(7): SPC/18/0097/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0097/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.05
Description	Cabine de peinture
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 33-Atelier de peinture (>100 m2)
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO);

(8): SPC/18/0093/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0093/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.06
Description	Atelier d'entretien de véhicules
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): atelier comprenant une fosse en service et une fosse remplie de béton, une aire de lavage, une zone de stockage d'huiles;

(9): SPC/02/1735/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/02/1735/VER
Adresse	RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	20.15

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Description	Dépôts + Ateliers + réservoirs gasoil et station-service
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	1967 - 2008: 10-Transformateurs 1970 - 2000: 10-Transformateurs 1951 - 1967: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1967 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1945 - 1948: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2)
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO)

(10): SPC/18/0100/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0100/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.01
Description	Réservoir aérien à mazout
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 6-Réservoir aérien d'hydrocarbures
Commentaire	- 23/08/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): Réservoir aérien à mazout, 30.000 litres, alimentant la chaudière se trouvant au bâtiment localisé à l'ouest; - 10/12/2018: rapport final investigation (ENECO): pollution en HCT jusqu'à 2 m;

(11): SPC/18/0098/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0098/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.03
Description	atelier mécanique et menuiserie
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2)
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO);

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

(12): SPC/18/0091/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0091/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.01
Description	Station-service
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 8-Station-service et pompe pétrolière
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): station-service hors service (en 2018); selon étude géophysique, absence de cuve enterrée;

(13): SPC/18/0101/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0101/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0
Description	réservoir aérien de mazout
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	2000 - 2000: 1-Accident avec des substances potentiellement polluantes inconnu - inconnu: 6-Réservoir aérien d'hydrocarbures
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): déversement accidentel en 2000 (le sol a été refait)

(14): SPC/18/0095/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0095/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.06
Description	Atelier d'entretien de véhicules
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	inconnu - inconnu: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO): présence de 3 fosses remblayées;
-------------	---

(15): SPC/18/0089/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/18/0089/VER
Adresse	11, RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Réservoir à Mazout
Site(s) lié(s)	SCA/18/0116
Surface (ha)	0.1
Description	Station-service
Dossiers SSC	SC/18/0025
Historique	1951 - inconnu: 8-Station-service et pompe pétrolière
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO); - 8 réservoirs souterrains: 3 x 50 m3 diesel (à l'ouest), 3 x 25 m3 essence, 25 m3 et 50 m3 diesel (à l'est); - 10/12/2018: Rapport final investigation (ENECO): pollution locale en HCt à 2,7 m au sud-ouest des réservoirs;

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/18/0116

Attribut	Valeur
Surface	SCA/18/0116
Adresse	RUE DE LA GARE L-8325 CAPELLEN
Type	Restriction
Surface (ha)	20.15
Description	Dépôts + Ateliers + réservoirs gasoil et station-service
Dossiers SSC	SC/18/0025
Commentaire	- 19/10/2018: étude préliminaire, démarche volontaire (ENECO); - 10/12/2018: rapport final investigation (ENECO): présence locale de pollution en HCt dans les dallages, remblais/sols; présence de volatils dans les gaz du sol au niveau de la cabine de peinture et du stockage des vernis; présence de HAP et localement d'As dans les eaux souterraines (absence d'alluvions !);

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu