

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Biwer, Biwer(C), 752 / 6503









Légende:

SPC

-  Autre
-  Décharge
-  Remblai
-  Réservoir à Mazout

SCA

-  En cours d'assainissement
-  Nécessitant une intervention
-  Restriction
-  Sans restriction
-  site recherche
-  Communes

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- à restriction: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- nécessitant une intervention: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- en cours d'assainissement: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(2): SPC/23/2103/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/23/2103/VER
Adresse	22, AM SCHEERLECK L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.05
Description	Atelier métallique
Dossiers DEC	1/17/0702
Historique	2017 - inconnu: 32-Atelier métallique (>100m2)

(3): SPC/03/2485/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/2485/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.19
Description	Dépôt + Atelier
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86 1/04/0155 1/04/0253 3/19/0246 3/20/0014
Historique	1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1973 - 1985: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1973 - inconnu: 8-Station-service et pompe pétrolière 1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2)
Commentaire	- Réservoir souterrain 3.000 l essence (simple paroi??) - Réservoir aérien 5.000 l gasoil routier (simple proi?? cuve de rétention certifiée??)

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

(4): SPC/03/0037/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0037/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0
Description	Réservoirs
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1973 - inconnu: 6-Réservoir aérien d'hydrocarbures 1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2)
Commentaire	- Seulement 1 réservoir en activité: 80.000 l (double paroi??)

(5): SPC/03/2016/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/2016/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.01
Description	Réservoir à mazout
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 24-Siderurgie 1973 - inconnu: 5-Réservoir souterrain d'hydrocarbures 1874 - 1973: 24-Siderurgie
Commentaire	- Capacité réservoir 80.000 l (plus en activité, simple paroi??)

(6): SPC/03/0562/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0562/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Description	Fosse à huiles
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1973 - 1985: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 24-Siderurgie 2003 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	- Capacité fosse: 13.000 l

(7): SPC/20/0403/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/20/0403/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	2.83
Description	Site sidérurgique
Historique	1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 24-Siderurgie

(8): SPC/03/2313/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/2313/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.17
Description	Serrurerie
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2) 1975 - 1985: 32-Atelier métallique (>100m2) 1973 - inconnu: 5-Réservoir souterrain d'hydrocarbures 1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 2000 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt,

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	- Capacité réservoir 25.000 l (simple paroi??)

(9): SPC/03/0280/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0280/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.26
Description	Atelier
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1973 - 1985: 32-Atelier métallique (>100m2) 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2) 2000 - inconnu: 28-Autres Industries

(10): SPC/03/2372/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/2372/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.07
Description	Atelier + Réservoir à gasoil chauffage
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86 4/19/0117
Historique	1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) inconnu - inconnu: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2)

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	inconnu - inconnu: 5-Réservoir souterrain d'hydrocarbures
Commentaire	- Capacité réservoir 30.000 l - Réservoir aérien ou souterrain

(11): SPC/03/0128/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0128/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.14
Description	Atelier + Cabine de peintures
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1973 - 1985: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2)

(12): SPC/03/1036/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/1036/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.12
Description	Atelier + Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	01/06/0702 C92/86
Historique	2003 - 2005: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1975 - 1985: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2) 1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2) 1994 - 2000: 28-Autres Industries

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

(13): SPC/03/0498/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0498/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.05
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1973 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2)

(14): SPC/03/0291/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0291/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.06
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2) 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1999 - 2020: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon

(15): SPC/23/2102/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/23/2102/VER
Adresse	19, AM SCHEERLECK

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.06
Description	Atelier métallique
Dossiers DEC	1/17/0702
Historique	2004 - inconnu: 32-Atelier métallique (>100m2)

(16): SPC/23/2104/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/23/2104/VER
Adresse	23, AM SCHEERLECK L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.07
Description	Atelier métallique
Dossiers DEC	1/17/0702 1/10/0221
Historique	1973 - inconnu: 32-Atelier métallique (>100m2)

(17): SPC/23/2101/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/23/2101/VER
Adresse	17, AM SCHEERLECK L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.14
Description	Atelier métallique
Dossiers DEC	1/17/0702 1/10/0277
Historique	2007 - inconnu: 32-Atelier métallique (>100m2)

(18): SPC/03/0283/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0283/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.01
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1973 - 1985: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2) 1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2)

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 2000 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
--	---

(19): SPC/19/0386/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/19/0386/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.02
Description	Atelier
Historique	2001 - inconnu: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2) 2001 - inconnu: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2)

(20): SPC/03/0837/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/0837/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0
Description	Réservoir à mazout
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	1/06/0702 C92/86
Historique	1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1984: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1973 - inconnu: 5-Réservoir souterrain d'hydrocarbures
Commentaire	- Capacité réservoir 16.000 l (simple paroi??)

(21): SPC/03/1342/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/1342/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Type	Autre
Surface (ha)	0.15
Description	Fonderie
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Dossiers DEC	C92/86 1/06/0702
Historique	1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2) 2000 - inconnu: 28-Autres Industries

(22): SPC/03/2740/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/03/2740/VER
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Autre
Surface (ha)	0.04
Description	Atelier
Historique	1873 - 1874: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 24-Siderurgie 1874 - 1973: 24-Siderurgie 1973 - 1985: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 2001 - inconnu: 32-Atelier métallique (>100m2) 1873 - 1874: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1874 - 1973: 32-Atelier métallique (>100m2)

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites contaminés assainis concernés

(0): SCA/15/2296

Attribut	Valeur
Surface	SCA/15/2296
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Restriction
Surface (ha)	0.02
Description	Dépôt
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Niveau ass.	Niveau 3
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Aucune
Dossiers DEC	C92/86 1/06/0702
Commentaire	Le long du bâtiment n° 23 des terres légèrement contaminées ont été utilisées comme soubassement du chemin.

(1): SCA/15/2297

Attribut	Valeur
Surface	SCA/15/2297
Adresse	18, DUCHSCHERSTROOSS L-6868 WECKER
Type	Restriction
Surface (ha)	0.03
Description	Soubassement contaminé
Dossiers SSC	SC/XX/0827
Niveau ass.	Autre
Méthode	Autre
Dossiers DEC	1/06/0702
Commentaire	- des terres légèrement contaminées ont été utilisées comme soubassement du chemin et parking

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@aev.etat.lu