

Anlage 3

Bodenmechanische Laborversuche

Projekt: Neubau eines Parkhauses,
204, Z.A.E. Wolser F in Bettemburg

Auftraggeber: LuxConnect S.A.

GRUNDBAULABOR
TRIER

Bodenmechanische Kenngrößen

Körnungslinien

Datum: 22.01.2025

[illegible]